

## 便器を洗浄させたら、便器ボウル内で「ボコン」とエアーが出てくる

### ✓ 対象品

C710, C720, C721, C790, C830, C835, C850, C930など

### ✓ 原因

便器の上部からボウル内に洗浄水が出てくる穴があります。その穴の先端部(前側)にストロー状の空気穴がありますが、その空気穴が詰まったために空気の抜けが悪くなり「ボコン」と音がする訳です。

### ✓ 解決方法

直径3mm程度の針金状のもので、ストロー状の空気穴を突付けて、空気穴の詰まりを取ってください。

