
浄水のにおいや味がおかしい

チェック1 浄水カートリッジの寿命がきていませんか?

浄水カートリッジを交換してください。



浄水カートリッジ交換後、約1年経過すると浄水吐水開始時と止水後に浄水ランプが5回点滅します。

交換方法は浄水カート リッジに同梱の説明書 を確認してください。



動画を見る




二次元コードを 読み取ってアクセス

チェック2

浄水カートリッジへの接続ホース内に水あか等が付いているかもしれません。

帰 浄水用のホースを直結プラグで接続しホース内を洗浄してください。



直結プラグオプション のため別途購入ください。

部品名	直結プラグ
形状	
品番	TH976681

TOTOパーツショップで購入 🖸

動画を見る



二次元コードを 読み取ってアクセス

☞ それでも浄水のにおいや味がおかしいと感じる場合は…

工事店様またはTOTOメンテナンスに 修理依頼してください。

相談窓口



お願い

TOTOの修理相談窓口にご依頼の場合は品番をご確認ください。