

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(SS3・SS2以外)(P.26)の設定を「切」にしてください。

凍結予防のしかた

1


止水栓または元栓を閉める
(P.40)
・給水が止まる

△ 注意



止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)


④給水ホースの水を抜く



6


給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ①給水フィルター付水抜栓を押し込み、
⊖ドライバーで確実に締める



2

ロータンクレバーを大洗浄側に回してロータンクの水を抜く
・水が流れなくなるまでレバーを回す



3

ノズルきれい
□ 押す
(給水管の圧抜き)

4

電源プラグを抜く

5

配管の水を抜く
①便座・便ふたを開ける

7

電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

8

便座温度を「高」にする(P.18)

- ・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

再度ウォシュレットをお使いになるときは

- ・再通水が必要です。(P.39)

- ②カバーの切り欠き部に⊖ドライバーを差し込んで開ける



- ③給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめて、引っ張る

